

Фотоинструкция 306-1

1. [306] «306-1» /ПМЗ/20.06.06/ «Daewoo-Matiz» 0.8, МХ, 52 л.с., М5, ГУР, произв. Узбекистан.

Комплектация	306	
Модель автомобиля		
«Daewoo-Matiz» 0.8, МХ, 52 л.с., М5, ГУР, производство Узбекистан.		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø 20,1 мм	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, под кожухом закрывающим рулевой вал на шлицевой соединительный стык двухступенчатого вала, в зоне между педалями тормоза и газа (фото №1). Стопор вставляется со стороны педали газа в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенками кронштейна или между стенкой кронштейна и педалью тормоза (фото №2).</p>		
Примечание:		
<p>а) допускается несколько вариантов установок стопора. б) возможна комплектация разными муфтами и стопорами. в) при максимально нажатой педали тормоза и вращении вала с муфтой, расстояние от корпуса муфты до рычага педали тормоза не менее 4мм.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
21.03.2005 12:09		
14.08.2005г. комплектация «328» на данную модель автомобиля аннулирована.		